



## Rutiner för brandsäkerhet inom Dalsjöfors Golf

### Verksamhetsbeskrivning

Ideell förening med verksamhet inom fotboll, boule, skidor och orientering.

### Ansvar för brandskydd


1. Dalsjöfors GolFs föreningsstyrelse
2. Kanslist
3. Vaktmästare

### Beskrivning av byggnader

#### Gårdavallen

En klubbstuga med fem omklädningsrum med dusch, tvättstuga, bastu, samlingslokal/kök, sex toaletter, kanslirum, kiosk, pannrum och fem förrådsutrymmen. En 11-manna gräsplan, en 9-manna gräsplan, läktare samt övrig öppen yta.

#### Situationsplan Gårdavallen







## Övrarp

En klubbstuga med två omklädningsrum med dusch och bastu, samlingslokal, kök, fem toaletter, kansli- och pannrum och sex förrådsutrymmen.

### Situationsplan Övrarp, nedre plan



### Övre plan





## Om det börjar brinna

### 1. Rädda och varna

- Rädda först den som är i uppenbar fara.
- Varna övriga i din omgivning.
- Stäng dörren till branden om möjligt.

### 2. Larma SOS Alarm på telefonnummer 112

Tala om:

- Var det brinner
  - Övrarpsstugan – Sportstugan Övrarp  
GPS-koordinater  
WGS84 DDM 57°42.358'N 13°7.684'E  
RT90 6401057, 1340421
  - Gårdavallen – Spolvägen 6, Dalsjöfors  
GPS-koordinater  
WGS84 DDM 57°43.798'N 13°5.951'E  
RT90 6403798, 1338807
- Vilket telefonnummer du ringer ifrån
- Om det finns några instängda personer

### 3. Släck

- Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker.
- När röken lägger sig mot taket ska ni lämna platsen och utrymma.
- Släckredskap finns placerad i entréhallen

### 4. Utrym

Vid brandlarm skall utrymning ske omedelbart via närmst lämpliga utrymningsväg och vidare till återsamlingsplats. Räkna in deltagarna.

- Återsamlingsplats Övrarpsstugan – vid grillplatsen
- Återsamlingsplats Gårdavallen – vid flaggstängerna

### 5. Möt räddningstjänsten

Informera om var det brinner och om alla är ute eller om det kan finnas personer kvar i fastigheten.

### 6. Kontakta snarast föreningens krisgrupp

Krisansvarig är i första hand föreningens ordförande och i andra hand föreningens vice ordförande. Namn och telefonnummer finns på föreningens hemsida [www.dgoif.org/Contact](http://www.dgoif.org/Contact).

Krisgruppen agerar sedan efter krishanteringsplanen för DGOLF.

*Rutiner för brandsäkerhet antogs vid Dalsjöfors Golf's föreningsstyrelses möte den 17 juni 2015. Revidering av rutinerna godkändes vid föreningsstyrelsens möte den 22 maj 2017. Ny revidering godkänd 10 november 2021.*